

兵庫県公報

令和2年12月25日 金曜日 号 外

発行人
兵庫県
神戸市中央区下山手通
5丁目10番1号

毎週火曜日及び金曜日発行、
その日が休日のときはその翌日



(兵庫県民の旗＝県旗)

目次

告 示

	ページ
○ 土砂災害警戒区域の指定（砂防課）	1
○ 同 上（同）	1
○ 同 上（同）	2
○ 平成21年兵庫県告示第52号（土砂災害警戒区域の指定）の一部改正（同）	3
○ 平成18年兵庫県告示第875号（土砂災害警戒区域の指定）の一部改正（同）	3
○ 平成22年兵庫県告示第112号（土砂災害警戒区域の指定）の一部改正（同）	3
○ 平成22年兵庫県告示第399号（土砂災害警戒区域の指定）の一部改正（同）	4
○ 平成22年兵庫県告示第50号（土砂災害警戒区域の指定）の一部改正（同）	4
○ 平成20年兵庫県告示第1141号（土砂災害警戒区域の指定）の一部改正（同）	4
○ 土砂災害特別警戒区域の指定（同）	4
○ 同 上（同）	9
○ 同 上（同）	16

告 示

兵庫県告示第1341号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。

令和2年12月25日

兵庫県知事 井戸敏三

名 称	指 定 の 区 域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
相生(7) (109000312)	相生市相生（別図1のとおり）	急傾斜地の崩壊
坪根(3) (109000313)	相生市相生（別図2のとおり）	急傾斜地の崩壊
相生(8) (109000314)	相生市相生（別図3のとおり）	急傾斜地の崩壊
旭(15) (109000315)	相生市旭2丁目（別図の4のとおり）	急傾斜地の崩壊

（別図1から別図4までは省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、西播磨県民局光都土木事務所及び相生市役所に備え置いて縦覧に供する。）

~~~~~

### 兵庫県告示第1342号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。

令和2年12月25日

兵庫県知事 井戸敏三

| 名 称                   | 指 定 の 区 域          | 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 |
|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 杉ヶ瀬Ⅰ-2<br>(128010322) | 宍粟市山崎町杉ヶ瀬（別図1のとおり） | 急傾斜地の崩壊             |
| 杉ヶ瀬Ⅰ-3<br>(128010323) | 宍粟市山崎町杉ヶ瀬（別図2のとおり） | 急傾斜地の崩壊             |
| 三谷Ⅱ-2<br>(128010324)  | 宍粟市山崎町三谷（別図3のとおり）  | 急傾斜地の崩壊             |
| 三谷Ⅰ-2<br>(128010325)  | 宍粟市山崎町三谷（別図4のとおり）  | 急傾斜地の崩壊             |
| 高畑Ⅰ<br>(228010211)    | 宍粟市山崎町五十波（別図5のとおり） | 土石流                 |
| 西ノ谷Ⅰ<br>(228010212)   | 宍粟市山崎町五十波（別図6のとおり） | 土石流                 |

（別図1から別図6までは省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、西播磨県民局龍野土木事務所宍粟事業所及び宍粟市役所に備え置いて縦覧に供する。）

#### 兵庫県告示第1343号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。

令和2年12月25日

兵庫県知事 井戸敏三

| 名 称                    | 指 定 の 区 域         | 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 |
|------------------------|-------------------|---------------------|
| 栗柄(19)Ⅱ<br>(122020142) | 丹波篠山市栗柄（別図1のとおり）  | 急傾斜地の崩壊             |
| 坂本(3)Ⅰ<br>(122020143)  | 丹波篠山市坂本（別図2のとおり）  | 急傾斜地の崩壊             |
| 高坂(5)Ⅱ<br>(122020144)  | 丹波篠山市高坂（別図3のとおり）  | 急傾斜地の崩壊             |
| 市山(1)Ⅰ<br>(122020145)  | 丹波篠山市市山（別図4のとおり）  | 急傾斜地の崩壊             |
| 河内台(1)Ⅰ<br>(122020146) | 丹波篠山市河内台（別図5のとおり） | 急傾斜地の崩壊             |
| 西谷(5)Ⅱ<br>(122020147)  | 丹波篠山市西谷（別図6のとおり）  | 急傾斜地の崩壊             |
| 黒田(1)Ⅲ<br>(122020148)  | 丹波篠山市黒田（別図7のとおり）  | 急傾斜地の崩壊             |

|                         |                   |         |
|-------------------------|-------------------|---------|
| 黒田(2)Ⅱ<br>(122020149)   | 丹波篠山市黒田(別図8のとおり)  | 急傾斜地の崩壊 |
| 追入(1)Ⅱ<br>(122030203)   | 丹波篠山市追入(別図9のとおり)  | 急傾斜地の崩壊 |
| 北野(1)Ⅱ<br>(122030204)   | 丹波篠山市北野(別図10のとおり) | 急傾斜地の崩壊 |
| 北野(2)Ⅱ<br>(122030205)   | 丹波篠山市北野(別図11のとおり) | 急傾斜地の崩壊 |
| 栗柄(2)-2Ⅲ<br>(122020150) | 丹波篠山市栗柄(別図12のとおり) | 急傾斜地の崩壊 |

(別図1から別図12までは省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、丹波県民局丹波土木事務所及び丹波篠山市役所に備え置いて縦覧に供する。)

~~~~~

兵庫県告示第1344号

平成21年兵庫県告示第52号(土砂災害警戒区域の指定)の一部を次のように改正する。

令和2年12月25日

兵庫県知事 井戸 敏三

垣内(1)Ⅰ(109000021)の項中別図21、旭(4)Ⅰ(109000023)の項中別図23、相生(1)Ⅰ(109000032)の項中別図32、古宮Ⅰ(109000048)の項中別図47、西本町(1)Ⅰ(109000052)の項中別図51、相生(4)Ⅰ(109000063)の項中別図62、坪根(1)Ⅰ(109000067)の項中別図66を次の図面のとおり改める。

(「次の図面」は省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、西播磨県民局光都土木事務所及び相生市役所に備え置いて縦覧に供する。)

~~~~~

#### 兵庫県告示第1345号

平成18年兵庫県告示第875号(土砂災害警戒区域の指定)の一部を次のように改正する。

令和2年12月25日

兵庫県知事 井戸 敏三

須賀沢BⅡ(128010013)の項中別図4、出石Ⅰ(128010019)の項中別図10、石ヶ谷川Ⅱ(228010011)の項中別図15、万燈山Ⅰ(128010022)の項中別図22、カジャヤ谷(1)Ⅰ(228010018)の項中別図24、中山aⅢ(128010026)の項中別図28、神谷Ⅰ(128010036)の項中別図30、杉ヶ瀬Ⅰ(128010051)の項中別図39、杉ヶ瀬(2)Ⅰ(128010052)の項中別図40を次の図面のとおり改める。

(「次の図面」は省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、西播磨県民局龍野土木事務所宍粟事業所及び宍粟市役所に備え置いて縦覧に供する。)

~~~~~

兵庫県告示第1346号

平成22年兵庫県告示第112号(土砂災害警戒区域の指定)の一部を次のように改正する。

令和2年12月25日

兵庫県知事 井戸 敏三

五十波(2)Ⅰ(128010207)の項中別図8、五十波AⅡ(128010209)の項中別図10、小瀬Ⅱ(228010142)の項中別図130を次の図面のとおり改める。

(「次の図面」は省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、西播磨県民局龍野土木事務所宍粟事業所及び宍粟市役所に備え置いて縦覧に供する。)

~~~~~

## 兵庫県告示第1347号

平成22年兵庫県告示第399号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。

令和2年12月25日

兵庫県知事 井戸敏三

与位AⅡ（128010071）の項中別図124、田井cⅡ（128010064）の項中別図133、大谷川(2)Ⅰ（228010039）の項中別図225、寺谷川(2)Ⅰ（228010025）の項中別図234、木ノ谷aⅢ（128010053）の項中別図241、野々上Ⅰ（128010048）の項中別図243、野々上(2)Ⅰ（128010047）の項中別図244、野々上bⅢ（128010046）の項中別図245、矢原AⅡ（128010042）の項中別図247、矢原bⅢ（128010041）の項中別図248、矢原Ⅰ（128010040）の項中別図249、矢原aⅢ（128010039）の項中別図250、三谷CⅡ（128010034）の項中別図252、三谷Ⅰ（128010032）の項中別図254、三谷bⅢ（128010031）の項中別図255、三谷AⅡ（128010030）の項中別図256、川戸(3)Ⅰ（128010008）の項中別図264を次の図面のとおり改める。

（「次の図面」は省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、西播磨県民局龍野土木事務所宍粟事業所及び宍粟市役所に備え置いて縦覧に供する。）

~~~~~

兵庫県告示第1348号

平成22年兵庫県告示第50号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。

令和2年12月25日

兵庫県知事 井戸敏三

桑原(6)Ⅰ（122020005）の項中別図5、栗柄(2)Ⅰ（122020018）の項中別図18、下板井Ⅰ（122020037）の項中別図37、本郷(3)Ⅱ（122020050）の項中別図50、打坂(1)Ⅱ（122020097）の項中別図97、西谷(1)Ⅱ（122020114）の項中別図114、桑原(1)Ⅲ（122020118）の項中別図118、栗柄(2)Ⅲ（122020125）の項中別図125、栗柄(4)Ⅲ（122020127）の項中別図127、オノ谷川Ⅱ（222020043）の項中別図184、奥谷川Ⅱ（222020049）の項中別図190を次の図面のとおり改める。

（「次の図面」は省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、丹波県民局丹波土木事務所及び丹波篠山市役所に備え置いて縦覧に供する。）

~~~~~

## 兵庫県告示第1349号

平成20年兵庫県告示第1141号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。

令和2年12月25日

兵庫県知事 井戸敏三

追入(2)Ⅰ（122030124）の項中別図124、大山宮(2)Ⅰ（122030129）の項中別図129、大山新(2)Ⅲ（122030155）の項中別図155、町ノ田Ⅱ（122030157）の項中別図157、長安寺(2)Ⅰ（122030160）の項中別図160、大山下Ⅰ（122030164）の項中別図164、黒頭山谷川Ⅰ（222030086）の項中別図288を次の図面のとおり改める。

（「次の図面」は省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、丹波県民局丹波土木事務所及び丹波篠山市役所に備え置いて縦覧に供する。）

~~~~~

兵庫県告示第1350号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第9条第1項の規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

令和2年12月25日

兵庫県知事 井戸敏三

名 称	指 定 の 区 域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

那波 I (109000015)	相生市那波野（別図1のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図1のとおり
古池(2) I (109000017)	相生市相生（別図2のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図2のとおり
古池(1) I (109000018)	相生市相生（別図3のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図3のとおり
双葉(1) I (109000019)	相生市双葉3丁目（別図4のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図4のとおり
垣内(1) I (109000021)	相生市双葉1丁目（別図5のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図5のとおり
旭(3) I (109000022)	相生市旭3丁目（別図6のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図6のとおり
旭(4) I (109000023)	相生市相生（別図7のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図7のとおり
旭(5) I (109000024)	相生市相生（別図8のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図8のとおり
大島(2) I (109000026)	相生市旭5丁目（別図9のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図9のとおり
大島(1) I (109000027)	相生市旭5丁目（別図10のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図10のとおり
旭(8) I (109000029)	相生市相生（別図11のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図11のとおり
旭(9) I (109000030)	相生市相生（別図12のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図12のとおり
旭(10) I (109000031)	相生市相生（別図13のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図13のとおり
相生(1) I (109000032)	相生市相生（別図14のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図14のとおり
旭(2) I (109000033)	相生市相生（別図15のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図15のとおり
旭(11) I (109000034)	相生市相生（別図16のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図16のとおり
旭(1) I (109000035)	相生市相生（別図17のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図17のとおり
川原 I (109000036)	相生市相生（別図18のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図18のとおり
大谷(2) I (109000037)	相生市相生（別図19のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図19のとおり

大谷(3) I (109000038)	相生市相生 (別図20のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図20のとおり
大谷(1) I (109000039)	相生市川原町 (別図21のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図21のとおり
相生(2) I (109000040)	相生市相生 5 丁目 (別図22のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図22のとおり
相生(3) I (109000041)	相生市相生 4 丁目 (別図23のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図23のとおり
野瀬(1) I (109000044)	相生市野瀬 (別図24のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図24のとおり
葛ヶ浜(1) I (109000045)	相生市相生 (別図25のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図25のとおり
鰯浜 I (109000046)	相生市相生 (別図26のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図26のとおり
古宮 I (109000048)	相生市那波東本町 (別図27のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図27のとおり
本町(1) I (109000049)	相生市那波本町 (別図28のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図28のとおり
浜 I (109000050)	相生市那波大浜町 (別図29のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図29のとおり
南本町(1) I (109000051)	相生市那波南本町 (別図30のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図30のとおり
西本町(1) I (109000052)	相生市那波西本町 (別図31のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図31のとおり
西本町(2) I (109000053)	相生市那波西本町 (別図32のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図32のとおり
西本町(3) I (109000054)	相生市那波西本町 (別図33のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図33のとおり
相生(4) I (109000063)	相生市相生 (別図34のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図34のとおり
千尋(3) I (109000064)	相生市相生 (別図35のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図35のとおり
千尋(2) I (109000065)	相生市千尋町 (別図36のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図36のとおり
千尋(1) I (109000066)	相生市桜ヶ丘町 (別図37のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図37のとおり
坪根(1) I (109000067)	相生市相生 (別図38のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図38のとおり

千尋(4) I (109000068)	相生市相生(別図39のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図39のとおり
那波野(2) I (109000073)	相生市那波野(別図40のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図40のとおり
那波野(4) I (109000076)	相生市那波野1丁目(別図41のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図41のとおり
相生(5) I (109000077)	相生市相生(別図42のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図42のとおり
旭(12) I (109000078)	相生市相生(別図43のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図43のとおり
大谷(4) I (109000079)	相生市相生(別図44のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図44のとおり
大谷(6) I (109000081)	相生市大谷町(別図45のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図45のとおり
野瀬(2) I (109000083)	相生市野瀬(別図46のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図46のとおり
葛ヶ浜(2) I (109000084)	相生市相生(別図47のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図47のとおり
双葉(3) I (109000086)	相生市相生(別図48のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図48のとおり
垣内(2) I (109000087)	相生市垣内町(別図49のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図49のとおり
旭(13) I (109000088)	相生市旭5丁目(別図50のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図50のとおり
本町(2) I (109000089)	相生市那波本町(別図51のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図51のとおり
旭(14) I (109000090)	相生市旭5丁目(別図52のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図52のとおり
千尋(5) I (109000095)	相生市千尋町(別図53のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図53のとおり
千尋(6) I (109000096)	相生市千尋町(別図54のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図54のとおり
千尋(7) I (109000097)	相生市千尋町(別図55のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図55のとおり
相生(6) I (109000098)	相生市相生(別図56のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図56のとおり
桜ヶ丘(1)(1) I (109000107)	相生市桜ヶ丘町(別図57のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図57のとおり

桜ヶ丘(2)(1)Ⅰ (109000108)	相生市桜ヶ丘町(別図58の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図58のとおり
那波野Ⅰ (109000110)	相生市那波野(別図59の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図59のとおり
西本町Ⅰ (109000111)	相生市那波西本町(別図60 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図60のとおり
垣内(3)Ⅰ (109000115)	相生市垣内町(別図61の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図61のとおり
桜ヶ丘(2)(2)Ⅰ (109000124)	相生市桜ヶ丘町(別図62の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図62のとおり
東本町(3)Ⅱ (109000144)	相生市那波東本町(別図63 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図63のとおり
双葉(1)Ⅱ (109000146)	相生市双葉3丁目(別図64 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図64のとおり
旭(2)Ⅱ (109000149)	相生市旭5丁目(別図65の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図65のとおり
葛ヶ浜(2)Ⅱ (109000152)	相生市相生(別図66の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図66のとおり
鰯浜Ⅱ (109000153)	相生市相生(別図67の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図67のとおり
南本町Ⅱ (109000154)	相生市那波南本町(別図68 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図68のとおり
千尋Ⅱ (109000155)	相生市千尋町(別図69の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図69のとおり
那波野(3)Ⅲ (109000181)	相生市那波野(別図70の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図70のとおり
向陽台Ⅲ (109000182)	相生市相生(別図71の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図71のとおり
相生(2)Ⅲ (109000184)	相生市相生(別図72の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図72のとおり
相生(3)Ⅲ (109000185)	相生市相生(別図73の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図73のとおり
大谷町(2)Ⅲ (109000187)	相生市相生(別図74の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図74のとおり
野瀬Ⅲ (109000188)	相生市野瀬(別図75の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図75のとおり
鰯浜(1)Ⅲ (109000189)	相生市相生(別図76の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図76のとおり

鰯浜(2)Ⅲ (109000190)	相生市相生（別図77のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図77のとおり
鰯浜(3)Ⅲ (109000191)	相生市相生（別図78のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図78のとおり
千尋町Ⅲ (109000198)	相生市相生（別図79のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図79のとおり
相生(8) (109000314)	相生市相生（別図80のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図80のとおり
相生3Ⅰ (209000014)	相生市千尋町（別図81のとおり）	土石流	別図81のとおり
旭3Ⅰ (209000048)	相生市旭2丁目（別図82のとおり）	土石流	別図82のとおり
相生1Ⅱ (209000057)	相生市相生（別図83のとおり）	土石流	別図83のとおり

（別図1から別図83までは省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、西播磨県民局光都土木事務所及び相生市役所に備え置いて縦覧に供する。）

兵庫県告示第1351号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第9条第1項の規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

令和2年12月25日

兵庫県知事 井戸 敏三

名 称	指 定 の 区 域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
宇原Ⅰ (128010002)	宍粟市山崎町宇原（別図1のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図1のとおり
川戸aⅡ (128010004)	宍粟市山崎町川戸（別図2のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図2のとおり
川戸(4)Ⅰ (128010005)	宍粟市山崎町川戸（別図3のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図3のとおり
川戸(3)Ⅰ (128010008)	宍粟市山崎町川戸（別図4のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図4のとおり
川戸AⅢ (128010009)	宍粟市山崎町川戸（別図5のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図5のとおり
須賀沢aⅢ (128010010)	宍粟市山崎町須賀沢（別図6のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図6のとおり
須賀沢AⅡ (128010011)	宍粟市山崎町須賀沢（別図7のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図7のとおり

須賀沢 e Ⅲ (128010012)	宍粟市山崎町須賀沢（別図8のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図8のとおり
須賀沢 B Ⅱ (128010013)	宍粟市山崎町須賀沢（別図9のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図9のとおり
須賀沢 d Ⅲ (128010014)	宍粟市山崎町須賀沢（別図10のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図10のとおり
須賀沢 c Ⅲ (128010015)	宍粟市山崎町須賀沢（別図11のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図11のとおり
須賀沢 C Ⅱ (128010016)	宍粟市山崎町須賀沢（別図12のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図12のとおり
須賀沢 b Ⅲ (128010017)	宍粟市山崎町須賀沢（別図13のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図13のとおり
須賀沢 f Ⅲ (128010018)	宍粟市山崎町須賀沢（別図14のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図14のとおり
出石 I (128010019)	宍粟市山崎町須賀沢（別図15のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図15のとおり
高所 A Ⅱ (128010021)	宍粟市山崎町高所（別図16のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図16のとおり
万燈山 I (128010022)	宍粟市山崎町高所（別図17のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図17のとおり
中 a Ⅱ (128010023)	宍粟市山崎町中（別図18のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図18のとおり
中 I (128010024)	宍粟市山崎町中（別図19のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図19のとおり
中 b Ⅲ (128010025)	宍粟市山崎町中（別図20のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図20のとおり
中山 a Ⅲ (128010026)	宍粟市山崎町中（別図21のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図21のとおり
中山 A Ⅱ (128010027)	宍粟市山崎町中（別図22のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図22のとおり
神谷 (2) I (128010028)	宍粟市山崎町三谷（別図23のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図23のとおり
三谷 a Ⅲ (128010029)	宍粟市山崎町三谷（別図24のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図24のとおり
三谷 A Ⅱ (128010030)	宍粟市山崎町三谷（別図25のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図25のとおり
三谷 b Ⅲ (128010031)	宍粟市山崎町三谷（別図26のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図26のとおり

三谷(2)Ⅰ (128010033)	宍粟市山崎町三谷(別図27のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図27のとおり
三谷CⅡ (128010034)	宍粟市山崎町三谷(別図28のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図28のとおり
三谷BⅡ (128010035)	宍粟市山崎町三谷(別図29のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図29のとおり
神谷Ⅰ (128010036)	宍粟市山崎町神谷(別図30のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図30のとおり
矢原Ⅱ (128010037)	宍粟市山崎町神谷(別図31のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図31のとおり
矢原(2)Ⅰ (128010038)	宍粟市山崎町神谷(別図32のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図32のとおり
矢原aⅢ (128010039)	宍粟市山崎町矢原(別図33のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図33のとおり
矢原bⅢ (128010041)	宍粟市山崎町矢原(別図34のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図34のとおり
矢原AⅡ (128010042)	宍粟市山崎町矢原(別図35のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図35のとおり
岸田bⅢ (128010043)	宍粟市山崎町岸田(別図36のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図36のとおり
岸田aⅢ (128010044)	宍粟市山崎町岸田(別図37のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図37のとおり
野々上(3)Ⅰ (128010045)	宍粟市山崎町野々上(別図38のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図38のとおり
野々上bⅢ (128010046)	宍粟市山崎町野々上(別図39のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図39のとおり
野々上(2)Ⅰ (128010047)	宍粟市山崎町野々上(別図40のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図40のとおり
野々上Ⅰ (128010048)	宍粟市山崎町野々上(別図41のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図41のとおり
野々上AⅡ (128010049)	宍粟市山崎町野々上(別図42のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図42のとおり
杉ヶ瀬(3)Ⅰ (128010050)	宍粟市山崎町杉ヶ瀬(別図43のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図43のとおり
杉ヶ瀬Ⅰ (128010051)	宍粟市山崎町杉ヶ瀬(別図44のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図44のとおり
杉ヶ瀬(2)Ⅰ (128010052)	宍粟市山崎町杉ヶ瀬(別図45のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図45のとおり

木ノ谷 a Ⅲ (128010053)	宍粟市山崎町木ノ谷 (別図46のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図46のとおり
木ノ谷 A Ⅱ (128010054)	宍粟市山崎町木ノ谷 (別図47のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図47のとおり
田井 c Ⅱ (128010064)	宍粟市山崎町田井 (別図48のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図48のとおり
田井 (2) I (128010065)	宍粟市山崎町田井 (別図49のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図49のとおり
田井 b Ⅲ (128010066)	宍粟市山崎町田井 (別図50のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図50のとおり
田井 (1) I (128010067)	宍粟市山崎町田井 (別図51のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図51のとおり
田井 a Ⅲ (128010068)	宍粟市山崎町田井 (別図52のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図52のとおり
田井 d Ⅲ (128010069)	宍粟市山崎町与位 (別図53のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図53のとおり
与位 d Ⅲ (128010070)	宍粟市山崎町与位 (別図54のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図54のとおり
与位 A Ⅱ (128010071)	宍粟市山崎町与位 (別図55のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図55のとおり
与位 a Ⅲ (128010072)	宍粟市山崎町与位 (別図56のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図56のとおり
与位 I (128010073)	宍粟市山崎町与位 (別図57のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図57のとおり
与位 c Ⅱ (128010074)	宍粟市山崎町与位 (別図58のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図58のとおり
与位 (2) I (128010075)	宍粟市山崎町清野 (別図59のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図59のとおり
五十波 g Ⅲ (128010200)	宍粟市山崎町五十波 (別図60のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図60のとおり
五十波 h Ⅱ (128010201)	宍粟市山崎町五十波 (別図61のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図61のとおり
五十波 B Ⅱ (128010202)	宍粟市山崎町五十波 (別図62のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図62のとおり
五十波 d Ⅲ (128010203)	宍粟市山崎町五十波 (別図63のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図63のとおり
五十波 b Ⅲ (128010204)	宍粟市山崎町五十波 (別図64のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図64のとおり

五十波 a III (128010205)	宍粟市山崎町五十波 (別図 65のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図65のとおり
五十波 e II (128010206)	宍粟市山崎町五十波 (別図 66のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図66のとおり
五十波 (2) I (128010207)	宍粟市山崎町五十波 (別図 67のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図67のとおり
五十波 C II (128010208)	宍粟市山崎町五十波 (別図 68のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図68のとおり
五十波 A II (128010209)	宍粟市山崎町五十波 (別図 69のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図69のとおり
五十波 i III (128010210)	宍粟市山崎町五十波 (別図 70のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図70のとおり
梯 d III (128010212)	宍粟市山崎町梯 (別図71の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図71のとおり
梯 (2) I (128010213)	宍粟市山崎町梯 (別図72の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図72のとおり
梯 B II (128010214)	宍粟市山崎町梯 (別図73の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図73のとおり
梯 a III (128010215)	宍粟市山崎町梯 (別図74の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図74のとおり
梯 b III (128010216)	宍粟市山崎町梯 (別図75の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図75のとおり
梯 A II (128010217)	宍粟市山崎町梯 (別図76の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図76のとおり
生谷 I (128010228)	宍粟市山崎町三津 (別図77 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図77のとおり
三津 a III (128010229)	宍粟市山崎町三津 (別図78 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図78のとおり
三津 (2) I (128010230)	宍粟市山崎町三津 (別図79 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図79のとおり
杉ヶ瀬 I-2 (128010322)	宍粟市山崎町杉ヶ瀬 (別図 80のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図80のとおり
杉ヶ瀬 I-3 (128010323)	宍粟市山崎町杉ヶ瀬 (別図 81のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図81のとおり
三谷 B II-2 (128010324)	宍粟市山崎町三谷 (別図82 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図82のとおり
三谷 I-2 (128010325)	宍粟市山崎町三谷 (別図83 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図83のとおり

宇原谷川Ⅰ (228010002)	宍粟市山崎町宇原（別図84 のとおり）	土石流	別図84のとおり
峠川Ⅱ (228010008)	宍粟市山崎町須賀沢（別図 85のとおり）	土石流	別図85のとおり
無如谷Ⅱ (228010009)	宍粟市山崎町須賀沢（別図 86のとおり）	土石流	別図86のとおり
石ヶ谷Ⅱ (228010010)	宍粟市山崎町須賀沢（別図 87のとおり）	土石流	別図87のとおり
石ヶ谷川Ⅱ (228010011)	宍粟市山崎町須賀沢（別図 88のとおり）	土石流	別図88のとおり
春日谷川Ⅰ (228010014)	宍粟市山崎町須賀沢（別図 89のとおり）	土石流	別図89のとおり
北谷口川Ⅰ (228010015)	宍粟市山崎町須賀沢（別図 90のとおり）	土石流	別図90のとおり
宮ノ下Ⅱ (228010016)	宍粟市山崎町須賀沢（別図 91のとおり）	土石流	別図91のとおり
カジヤ谷(1)Ⅰ (228010018)	宍粟市山崎町高所（別図92 のとおり）	土石流	別図92のとおり
妙法寺川Ⅱ (228010019)	宍粟市山崎町三谷（別図93 のとおり）	土石流	別図93のとおり
石ヶ谷川(2)Ⅰ (228010021)	宍粟市山崎町三谷（別図94 のとおり）	土石流	別図94のとおり
垣内Ⅰ (228010022)	宍粟市山崎町三谷（別図95 のとおり）	土石流	別図95のとおり
寺谷川(1)Ⅰ (228010024)	宍粟市山崎町三谷（別図96 のとおり）	土石流	別図96のとおり
寺谷川(2)Ⅰ (228010025)	宍粟市山崎町三谷（別図97 のとおり）	土石流	別図97のとおり
宮ノ谷Ⅰ (228010028)	宍粟市山崎町矢原（別図98 のとおり）	土石流	別図98のとおり
岨下川Ⅱ (228010032)	宍粟市山崎町野々上（別図 99のとおり）	土石流	別図99のとおり
天神川Ⅱ (228010034)	宍粟市山崎町野々上（別図 100のとおり）	土石流	別図100のとおり
大谷川(2)Ⅰ (228010039)	宍粟市山崎町野々上（別図 101のとおり）	土石流	別図101のとおり
野ノ上川Ⅰ (228010040)	宍粟市山崎町野々上（別図 102のとおり）	土石流	別図102のとおり

小畑Ⅱ (228010041)	宍粟市山崎町杉ヶ瀬（別図103のとおり）	土石流	別図103のとおり
木ノ谷川(2)Ⅰ (228010044)	宍粟市山崎町木ノ谷（別図104のとおり）	土石流	別図104のとおり
木ノ谷川(1)Ⅰ (228010045)	宍粟市山崎町木ノ谷（別図105のとおり）	土石流	別図105のとおり
ツヅラ谷Ⅱ (228010047)	宍粟市山崎町母栖（別図106のとおり）	土石流	別図106のとおり
北谷川Ⅰ (228010099)	宍粟市山崎町与位（別図107のとおり）	土石流	別図107のとおり
西山川Ⅱ (228010101)	宍粟市山崎町与位（別図108のとおり）	土石流	別図108のとおり
オノ天川Ⅰ (228010132)	宍粟市山崎町五十波（別図109のとおり）	土石流	別図109のとおり
オノ元Ⅰ (228010133)	宍粟市山崎町五十波（別図110のとおり）	土石流	別図110のとおり
大畑(1)Ⅰ (228010134)	宍粟市山崎町五十波（別図111のとおり）	土石流	別図111のとおり
胡麻谷川(1)Ⅰ (228010135)	宍粟市山崎町五十波（別図112のとおり）	土石流	別図112のとおり
胡麻谷川(2)Ⅰ (228010136)	宍粟市山崎町五十波（別図113のとおり）	土石流	別図113のとおり
大畑(2)Ⅰ (228010138)	宍粟市山崎町五十波（別図114のとおり）	土石流	別図114のとおり
オの木(1)Ⅱ (228010139)	宍粟市山崎町五十波（別図115のとおり）	土石流	別図115のとおり
坂手Ⅱ (228010140)	宍粟市山崎町五十波（別図116のとおり）	土石流	別図116のとおり
小瀬Ⅱ (228010142)	宍粟市山崎町五十波（別図117のとおり）	土石流	別図117のとおり
小滝Ⅱ (228010143)	宍粟市山崎町五十波（別図118のとおり）	土石流	別図118のとおり
橋岡川Ⅰ (228010144)	宍粟市山崎町梯（別図119のとおり）	土石流	別図119のとおり
毛利川Ⅱ (228010145)	宍粟市山崎町梯（別図120のとおり）	土石流	別図120のとおり
毛利Ⅱ (228010146)	宍粟市山崎町梯（別図121のとおり）	土石流	別図121のとおり

中林Ⅱ (228010147)	宍粟市山崎町梯(別図122の とおり)	土石流	別図122のとおり
焼ノ谷Ⅱ (228010148)	宍粟市山崎町梯(別図123の とおり)	土石流	別図123のとおり
釜屋川Ⅱ (228010149)	宍粟市山崎町梯(別図124の とおり)	土石流	別図124のとおり
上ノ山川Ⅰ (228010156)	宍粟市山崎町三津(別図125 のとおり)	土石流	別図125のとおり
高畑Ⅰ (228010211)	宍粟市山崎町五十波(別図 126のとおり)	土石流	別図126のとおり
西ノ谷Ⅰ (228010212)	宍粟市山崎町五十波(別図 127のとおり)	土石流	別図127のとおり

(別図 1 から別図127までは省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、西播磨県民局龍野土木事務所宍粟事業所及び宍粟市役所に備え置いて縦覧に供する。)

.....

兵庫県告示第1352号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第9条第1項の規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

令和2年12月25日

兵庫縣知事 井戸敏三

名 称	指 定 の 区 域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
桑原(2)Ⅰ (122020001)	丹波篠山市桑原（別図１のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図１のとおり
桑原(3)Ⅰ (122020002)	丹波篠山市桑原（別図２のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図２のとおり
桑原(4)Ⅰ (122020003)	丹波篠山市桑原（別図３のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図３のとおり
桑原(6)Ⅰ (122020005)	丹波篠山市桑原（別図４のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図４のとおり
桑原(1)Ⅰ (122020006)	丹波篠山市桑原（別図５のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図５のとおり
遠方(1)Ⅰ (122020007)	丹波篠山市遠方（別図６のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図６のとおり
遠方(2)Ⅰ (122020008)	丹波篠山市遠方（別図７のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図７のとおり
本郷(2)Ⅰ (122020009)	丹波篠山市本郷（別図８のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図８のとおり

本郷(3) I (122020010)	丹波篠山市本郷 (別図9の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図9のとおり
本郷(4) I (122020011)	丹波篠山市本郷 (別図10の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図10のとおり
本郷(5) I (122020012)	丹波篠山市本郷 (別図11の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図11のとおり
本郷(6) I (122020013)	丹波篠山市本郷 (別図12の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図12のとおり
本郷 I (122020014)	丹波篠山市本郷 (別図13の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図13のとおり
本郷(7) I (122020015)	丹波篠山市本郷 (別図14の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図14のとおり
川阪(1) I (122020016)	丹波篠山市川阪 (別図15の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図15のとおり
川阪(2) I (122020017)	丹波篠山市川阪 (別図16の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図16のとおり
栗柄(2) I (122020018)	丹波篠山市栗柄 (別図17の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図17のとおり
栗柄(3) I (122020019)	丹波篠山市栗柄 (別図18の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図18のとおり
栗柄(1) I (122020020)	丹波篠山市栗柄 (別図19の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図19のとおり
坂本(1) I (122020021)	丹波篠山市坂本 (別図20の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図20のとおり
坂本(2) I (122020022)	丹波篠山市坂本 (別図21の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図21のとおり
垣屋 I (122020023)	丹波篠山市垣屋 (別図22の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図22のとおり
乗竹 I (122020024)	丹波篠山市乗竹 (別図23の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図23のとおり
乗竹(2) I (122020025)	丹波篠山市乗竹 (別図24の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図24のとおり
打坂 I (122020026)	丹波篠山市打坂 (別図25の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図25のとおり
小坂(1) I (122020027)	丹波篠山市小坂 (別図26の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図26のとおり
小坂(2) I (122020028)	丹波篠山市小坂 (別図27の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図27のとおり

小坂(3)Ⅰ (122020029)	丹波篠山市小坂(別図28の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図28のとおり
上板井Ⅰ (122020030)	丹波篠山市上板井(別図29 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図29のとおり
西木之部(2)Ⅰ (122020031)	丹波篠山市西木之部(別図 30のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図30のとおり
西木之部(3)Ⅰ (122020032)	丹波篠山市西木之部(別図 31のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図31のとおり
東木之部(1)Ⅰ (122020033)	丹波篠山市東木之部(別図 32のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図32のとおり
東木之部(2)Ⅰ (122020034)	丹波篠山市東木之部(別図 33のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図33のとおり
西木之部Ⅰ (122020035)	丹波篠山市西木之部(別図 34のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図34のとおり
黒田Ⅰ (122020036)	丹波篠山市黒田(別図35の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図35のとおり
下板井Ⅰ (122020037)	丹波篠山市下板井(別図36 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図36のとおり
宮田Ⅰ (122020038)	丹波篠山市宮田(別図37の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図37のとおり
西阪本Ⅰ (122020039)	丹波篠山市西阪本(別図38 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図38のとおり
口阪本Ⅰ (122020040)	丹波篠山市口阪本(別図39 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図39のとおり
桑原(1)Ⅱ (122020041)	丹波篠山市桑原(別図40の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図40のとおり
桑原(2)Ⅱ (122020042)	丹波篠山市桑原(別図41の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図41のとおり
桑原(3)Ⅱ (122020043)	丹波篠山市桑原(別図42の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図42のとおり
桑原(4)Ⅱ (122020044)	丹波篠山市桑原(別図43の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図43のとおり
桑原(5)Ⅱ (122020045)	丹波篠山市桑原(別図44の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図44のとおり
桑原(6)Ⅱ (122020046)	丹波篠山市桑原(別図45の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図45のとおり
遠方Ⅱ (122020047)	丹波篠山市遠方(別図46の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図46のとおり

本郷(2)Ⅱ (122020049)	丹波篠山市本郷（別図47の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図47のとおり
本郷(3)Ⅱ (122020050)	丹波篠山市本郷（別図48の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図48のとおり
本郷(4)Ⅱ (122020051)	丹波篠山市本郷（別図49の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図49のとおり
本郷(5)Ⅱ (122020052)	丹波篠山市本郷（別図50の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図50のとおり
本郷(6)Ⅱ (122020053)	丹波篠山市本郷（別図51の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図51のとおり
本郷(7)Ⅱ (122020054)	丹波篠山市本郷（別図52の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図52のとおり
本郷(8)Ⅱ (122020055)	丹波篠山市本郷（別図53の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図53のとおり
本郷(9)Ⅱ (122020056)	丹波篠山市本郷（別図54の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図54のとおり
本郷(10)Ⅱ (122020057)	丹波篠山市本郷（別図55の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図55のとおり
本郷(11)Ⅱ (122020058)	丹波篠山市本郷（別図56の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図56のとおり
本郷(12)Ⅱ (122020059)	丹波篠山市本郷（別図57の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図57のとおり
川阪(1)Ⅱ (122020060)	丹波篠山市川阪（別図58の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図58のとおり
川阪(2)Ⅱ (122020061)	丹波篠山市川阪（別図59の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図59のとおり
川阪(3)Ⅱ (122020062)	丹波篠山市川阪（別図60の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図60のとおり
川阪(4)Ⅱ (122020063)	丹波篠山市川阪（別図61の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図61のとおり
川阪(5)Ⅱ (122020064)	丹波篠山市川阪（別図62の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図62のとおり
川阪(6)Ⅱ (122020065)	丹波篠山市川阪（別図63の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図63のとおり
栗柄(1)Ⅱ (122020066)	丹波篠山市栗柄（別図64の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図64のとおり
栗柄(2)Ⅱ (122020067)	丹波篠山市栗柄（別図65の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図65のとおり

栗柄(3)Ⅱ (122020068)	丹波篠山市栗柄（別図66の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図66のとおり
栗柄(4)Ⅱ (122020069)	丹波篠山市栗柄（別図67の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図67のとおり
栗柄(5)Ⅱ (122020070)	丹波篠山市栗柄（別図68の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図68のとおり
栗柄(6)Ⅱ (122020071)	丹波篠山市栗柄（別図69の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図69のとおり
栗柄(7)Ⅱ (122020072)	丹波篠山市栗柄（別図70の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図70のとおり
栗柄(8)Ⅱ (122020073)	丹波篠山市栗柄（別図71の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図71のとおり
栗柄(9)Ⅱ (122020074)	丹波篠山市栗柄（別図72の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図72のとおり
栗柄(10)Ⅱ (122020075)	丹波篠山市栗柄（別図73の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図73のとおり
栗柄(11)Ⅱ (122020076)	丹波篠山市栗柄（別図74の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図74のとおり
栗柄(12)Ⅱ (122020077)	丹波篠山市栗柄（別図75の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図75のとおり
栗柄(14)Ⅱ (122020079)	丹波篠山市栗柄（別図76の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図76のとおり
栗柄(15)Ⅱ (122020080)	丹波篠山市栗柄（別図77の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図77のとおり
栗柄(16)Ⅱ (122020081)	丹波篠山市栗柄（別図78の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図78のとおり
栗柄(17)Ⅱ (122020082)	丹波篠山市栗柄（別図79の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図79のとおり
栗柄(18)Ⅱ (122020083)	丹波篠山市栗柄（別図80の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図80のとおり
坂本Ⅱ (122020084)	丹波篠山市坂本（別図81の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図81のとおり
倉本(1)Ⅱ (122020085)	丹波篠山市倉本（別図82の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図82のとおり
倉本(2)Ⅱ (122020086)	丹波篠山市倉本（別図83の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図83のとおり
倉本(3)Ⅱ (122020087)	丹波篠山市倉本（別図84の とおり）	急傾斜地の崩壊	別図84のとおり

倉本(4)Ⅱ (122020088)	丹波篠山市倉本(別図85の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図85のとおり
高坂(1)Ⅱ (122020089)	丹波篠山市高坂(別図86の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図86のとおり
高坂(2)Ⅱ (122020090)	丹波篠山市高坂(別図87の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図87のとおり
高坂(3)Ⅱ (122020091)	丹波篠山市高坂(別図88の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図88のとおり
高坂(4)Ⅱ (122020092)	丹波篠山市高坂(別図89の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図89のとおり
乗竹(1)Ⅱ (122020093)	丹波篠山市乗竹(別図90の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図90のとおり
乗竹(2)Ⅱ (122020094)	丹波篠山市乗竹(別図91の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図91のとおり
乗竹(3)Ⅱ (122020095)	丹波篠山市乗竹(別図92の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図92のとおり
乗竹(4)Ⅱ (122020096)	丹波篠山市乗竹(別図93の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図93のとおり
打坂(1)Ⅱ (122020097)	丹波篠山市打坂(別図94の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図94のとおり
打坂(2)Ⅱ (122020098)	丹波篠山市打坂(別図95の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図95のとおり
小坂(1)Ⅱ (122020099)	丹波篠山市小坂(別図96の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図96のとおり
小坂(2)Ⅱ (122020100)	丹波篠山市小坂(別図97の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図97のとおり
小坂(3)Ⅱ (122020101)	丹波篠山市小坂(別図98の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図98のとおり
小坂(4)Ⅱ (122020102)	丹波篠山市小坂(別図99の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図99のとおり
西木之部(1)Ⅱ (122020103)	丹波篠山市西木之部(別図 100のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図100のとおり
東木之部(1)Ⅱ (122020104)	丹波篠山市東木之部(別図 101のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図101のとおり
西木之部(2)Ⅱ (122020105)	丹波篠山市西木之部(別図 102のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図102のとおり
西木之部(3)Ⅱ (122020106)	丹波篠山市西木之部(別図 103のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図103のとおり

西木之部(4)Ⅱ (122020107)	丹波篠山市西木之部(別図104のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図104のとおり
東木之部(2)Ⅱ (122020108)	丹波篠山市東木之部(別図105のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図105のとおり
東木之部(3)Ⅱ (122020109)	丹波篠山市東木之部(別図106のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図106のとおり
黒田Ⅱ (122020110)	丹波篠山市黒田(別図107のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図107のとおり
高屋Ⅱ (122020111)	丹波篠山市高屋(別図108のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図108のとおり
下板井Ⅱ (122020112)	丹波篠山市下板井(別図109のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図109のとおり
西谷(1)Ⅱ (122020114)	丹波篠山市西谷(別図110のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図110のとおり
西谷(2)Ⅱ (122020115)	丹波篠山市西谷(別図111のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図111のとおり
西谷(3)Ⅱ (122020116)	丹波篠山市西谷(別図112のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図112のとおり
西谷(4)Ⅱ (122020117)	丹波篠山市西谷(別図113のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図113のとおり
桑原(1)Ⅲ (122020118)	丹波篠山市桑原(別図114のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図114のとおり
本郷(1)Ⅲ (122020120)	丹波篠山市本郷(別図115のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図115のとおり
本郷(3)Ⅲ (122020122)	丹波篠山市本郷(別図116のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図116のとおり
川阪Ⅲ (122020123)	丹波篠山市川阪(別図117のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図117のとおり
栗柄(2)Ⅲ (122020125)	丹波篠山市栗柄(別図118のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図118のとおり
栗柄(4)Ⅲ (122020127)	丹波篠山市栗柄(別図119のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図119のとおり
栗柄(5)Ⅲ (122020128)	丹波篠山市栗柄(別図120のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図120のとおり
栗柄(7)Ⅲ (122020130)	丹波篠山市栗柄(別図121のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図121のとおり
倉本Ⅲ (122020133)	丹波篠山市倉本(別図122のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図122のとおり

垣屋(1)Ⅲ (122020134)	丹波篠山市垣屋(別図123の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図123のとおり
垣屋(2)Ⅲ (122020135)	丹波篠山市垣屋(別図124の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図124のとおり
打坂(1)Ⅲ (122020136)	丹波篠山市打坂(別図125の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図125のとおり
打坂(2)Ⅲ (122020137)	丹波篠山市打坂(別図126の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図126のとおり
小坂(1)Ⅲ (122020138)	丹波篠山市小坂(別図127の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図127のとおり
小坂(2)Ⅲ (122020139)	丹波篠山市小坂(別図128の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図128のとおり
小坂(3)Ⅲ (122020140)	丹波篠山市小坂(別図129の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図129のとおり
小坂(4)Ⅲ (122020141)	丹波篠山市小坂(別図130の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図130のとおり
追入Ⅰ (122030123)	丹波篠山市追入(別図131の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図131のとおり
追入(2)Ⅰ (122030124)	丹波篠山市追入(別図132の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図132のとおり
追入(3)Ⅰ (122030125)	丹波篠山市追入(別図133の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図133のとおり
追入(1)Ⅲ (122030126)	丹波篠山市追入(別図134の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図134のとおり
追入(2)Ⅲ (122030127)	丹波篠山市追入(別図135の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図135のとおり
大山宮Ⅰ (122030128)	丹波篠山市大山宮(別図136 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図136のとおり
大山宮(2)Ⅰ (122030129)	丹波篠山市大山宮(別図137 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図137のとおり
大山宮(1)Ⅱ (122030130)	丹波篠山市大山宮(別図138 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図138のとおり
大山宮(2)Ⅱ (122030131)	丹波篠山市大山宮(別図139 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図139のとおり
大山宮(3)Ⅱ (122030132)	丹波篠山市大山宮(別図140 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図140のとおり
大山宮Ⅲ (122030133)	丹波篠山市大山宮(別図141 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図141のとおり

大山上Ⅰ (122030134)	丹波篠山市大山上(別図142 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図142のとおり
大山上(3)Ⅰ (122030136)	丹波篠山市大山上(別図143 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図143のとおり
大山上Ⅱ (122030137)	丹波篠山市大山上(別図144 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図144のとおり
大山上(1)Ⅲ (122030138)	丹波篠山市大山上(別図145 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図145のとおり
大山上(2)Ⅲ (122030139)	丹波篠山市大山上(別図146 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図146のとおり
大山上(3)Ⅲ (122030140)	丹波篠山市大山上(別図147 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図147のとおり
石住Ⅰ (122030141)	丹波篠山市石住(別図148の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図148のとおり
石住Ⅱ (122030142)	丹波篠山市石住(別図149の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図149のとおり
高倉Ⅰ (122030143)	丹波篠山市高倉(別図150の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図150のとおり
高倉(1)Ⅱ (122030144)	丹波篠山市高倉(別図151の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図151のとおり
高倉(2)Ⅱ (122030145)	丹波篠山市高倉(別図152の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図152のとおり
高倉(3)Ⅱ (122030146)	丹波篠山市高倉(別図153の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図153のとおり
高倉(4)Ⅱ (122030147)	丹波篠山市高倉(別図154の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図154のとおり
高倉(5)Ⅱ (122030148)	丹波篠山市高倉(別図155の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図155のとおり
一印谷Ⅰ (122030149)	丹波篠山市一印谷(別図156 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図156のとおり
一印谷(2)Ⅰ (122030150)	丹波篠山市一印谷(別図157 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図157のとおり
一印谷Ⅱ (122030151)	丹波篠山市一印谷(別図158 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図158のとおり
一印谷Ⅲ (122030152)	丹波篠山市一印谷(別図159 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図159のとおり
大山新Ⅰ (122030153)	丹波篠山市大山新(別図160 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図160のとおり

大山新(1)Ⅲ (122030154)	丹波篠山市大山新(別図161 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図161のとおり
大山新(2)Ⅲ (122030155)	丹波篠山市大山新(別図162 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図162のとおり
高倉Ⅲ (122030156)	丹波篠山市大山新(別図163 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図163のとおり
町ノ田Ⅱ (122030157)	丹波篠山市町ノ田(別図164 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図164のとおり
町ノ田Ⅲ (122030158)	丹波篠山市町ノ田(別図165 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図165のとおり
長安寺(1)Ⅰ (122030159)	丹波篠山市長安寺(別図166 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図166のとおり
長安寺(2)Ⅰ (122030160)	丹波篠山市長安寺(別図167 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図167のとおり
長安寺(1)Ⅲ (122030161)	丹波篠山市長安寺(別図168 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図168のとおり
長安寺(2)Ⅲ (122030162)	丹波篠山市長安寺(別図169 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図169のとおり
北野新田Ⅲ (122030163)	丹波篠山市北野新田(別図 170のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図170のとおり
大山下Ⅰ (122030164)	丹波篠山市大山下(別図171 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図171のとおり
大山下Ⅲ (122030165)	丹波篠山市大山下(別図172 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図172のとおり
荒子新田Ⅱ (122030166)	丹波篠山市荒子新田(別図 173のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図173のとおり
栗柄(19)Ⅱ (122020142)	丹波篠山市栗柄(別図174の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図174のとおり
坂本(3)Ⅰ (122020143)	丹波篠山市坂本(別図175の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図175のとおり
高坂(5)Ⅱ (122020144)	丹波篠山市高坂(別図176の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図176のとおり
市山(1)Ⅰ (122020145)	丹波篠山市市山(別図177の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図177のとおり
河内台(1)Ⅰ (122020146)	丹波篠山市河内台(別図178 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図178のとおり
西谷(5)Ⅱ (122020147)	丹波篠山市西谷(別図179の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図179のとおり

黒田(1)Ⅲ (122020148)	丹波篠山市黒田(別図180の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図180のとおり
黒田(2)Ⅱ (122020149)	丹波篠山市黒田(別図181の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図181のとおり
追入(1)Ⅱ (122030203)	丹波篠山市追入(別図182の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図182のとおり
北野(1)Ⅱ (122030204)	丹波篠山市北野(別図183の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図183のとおり
北野(2)Ⅱ (122030205)	丹波篠山市北野(別図184の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図184のとおり
小坂谷Ⅰ (222020007)	丹波篠山市小坂(別図185の とおり)	土石流	別図185のとおり
高坂西谷川Ⅰ (222020012)	丹波篠山市高坂(別図186の とおり)	土石流	別図186のとおり
倉本川Ⅰ (222020016)	丹波篠山市倉本(別図187の とおり)	土石流	別図187のとおり
稲谷川Ⅰ (222020017)	丹波篠山市坂本(別図188の とおり)	土石流	別図188のとおり
寺谷川Ⅰ (222020018)	丹波篠山市坂本(別図189の とおり)	土石流	別図189のとおり
三獄谷川Ⅰ (222020019)	丹波篠山市栗柄(別図190の とおり)	土石流	別図190のとおり
栗柄奥谷川Ⅰ (222020020)	丹波篠山市栗柄(別図191の とおり)	土石流	別図191のとおり
岩谷川Ⅰ (222020021)	丹波篠山市栗柄(別図192の とおり)	土石流	別図192のとおり
西岩谷川Ⅰ (222020022)	丹波篠山市栗柄(別図193の とおり)	土石流	別図193のとおり
梶谷川Ⅰ (222020023)	丹波篠山市栗柄(別図194の とおり)	土石流	別図194のとおり
下峠谷川Ⅰ (222020025)	丹波篠山市坂本(別図195の とおり)	土石流	別図195のとおり
尾花川Ⅰ (222020026)	丹波篠山市坂本(別図196の とおり)	土石流	別図196のとおり
一郎谷Ⅱ (222020036)	丹波篠山市桑原(別図197の とおり)	土石流	別図197のとおり
クズレ石谷Ⅱ (222020037)	丹波篠山市桑原(別図198の とおり)	土石流	別図198のとおり

風呂谷川Ⅱ (222020041)	丹波篠山市桑原(別図199の とおり)	土石流	別図199のとおり
竿谷川Ⅱ (222020042)	丹波篠山市桑原(別図200の とおり)	土石流	別図200のとおり
オノ谷川Ⅱ (222020043)	丹波篠山市本郷(別図201の とおり)	土石流	別図201のとおり
ハルケ谷川Ⅱ (222020044)	丹波篠山市本郷(別図202の とおり)	土石流	別図202のとおり
堂ヶ谷川Ⅱ (222020045)	丹波篠山市川阪(別図203の とおり)	土石流	別図203のとおり
デヤイ下川Ⅱ (222020047)	丹波篠山市本郷(別図204の とおり)	土石流	別図204のとおり
遠方谷川Ⅱ (222020048)	丹波篠山市遠方(別図205の とおり)	土石流	別図205のとおり
奥谷川Ⅱ (222020049)	丹波篠山市西木之部(別図 206のとおり)	土石流	別図206のとおり
小坂東谷川Ⅱ (222020051)	丹波篠山市小坂(別図207の とおり)	土石流	別図207のとおり
杭谷川Ⅱ (222020055)	丹波篠山市乗竹(別図208の とおり)	土石流	別図208のとおり
西ヶ谷川Ⅱ (222020056)	丹波篠山市垣屋(別図209の とおり)	土石流	別図209のとおり
東谷川Ⅱ (222020057)	丹波篠山市高坂(別図210の とおり)	土石流	別図210のとおり
鳥巢谷川Ⅱ (222020058)	丹波篠山市栗柄(別図211の とおり)	土石流	別図211のとおり
古屋谷南川Ⅱ (222020060)	丹波篠山市栗柄(別図212の とおり)	土石流	別図212のとおり
栗柄川右支流Ⅱ (222020061)	丹波篠山市栗柄(別図213の とおり)	土石流	別図213のとおり
国次川Ⅱ (222020062)	丹波篠山市栗柄(別図214の とおり)	土石流	別図214のとおり
勝谷川Ⅱ (222020063)	丹波篠山市坂本(別図215の とおり)	土石流	別図215のとおり
保谷川Ⅱ (222020067)	丹波篠山市打坂(別図216の とおり)	土石流	別図216のとおり
西谷川Ⅱ (222020069)	丹波篠山市西谷(別図217の とおり)	土石流	別図217のとおり

大乘寺川Ⅰ (222030072)	丹波篠山市追入(別図218の とおり)	土石流	別図218のとおり
鐘ヶ坂谷川Ⅱ (222030073)	丹波篠山市追入(別図219の とおり)	土石流	別図219のとおり
千柄尾Ⅱ (222030075)	丹波篠山市追入(別図220の とおり)	土石流	別図220のとおり
久保谷川Ⅰ (222030077)	丹波篠山市大山宮(別図221 のとおり)	土石流	別図221のとおり
国時Ⅱ (222030078)	丹波篠山市大山宮(別図222 のとおり)	土石流	別図222のとおり
清水谷川Ⅰ (222030081)	丹波篠山市石住(別図223の とおり)	土石流	別図223のとおり
西石住谷Ⅰ (222030082)	丹波篠山市石住(別図224の とおり)	土石流	別図224のとおり
北石住谷Ⅰ (222030084)	丹波篠山市石住(別図225の とおり)	土石流	別図225のとおり
才蔵坊Ⅱ (222030085)	丹波篠山市石住(別図226の とおり)	土石流	別図226のとおり
黒頭山谷川Ⅰ (222030086)	丹波篠山市高倉(別図227の とおり)	土石流	別図227のとおり
山ノ口谷川Ⅱ (222030088)	丹波篠山市高倉(別図228の とおり)	土石流	別図228のとおり
梨ノ木谷Ⅱ (222030092)	丹波篠山市荒子新田(別図 229のとおり)	土石流	別図229のとおり

(別図1から別図229までは省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、丹波県民局丹波土木事務所及び丹波篠山市役所に備え置いて縦覧に供する。)