

兵庫県公報

平成29年3月31日 金曜日 第2887号

発行人
兵庫県
神戸市中央区下山手通
5丁目10番1号

毎週火曜日及び金曜日発行、
その日が休日のときはその翌日



(兵庫県民の旗＝県旗)

目次

告 示

	ページ
○ 昭和59年兵庫県告示第1017号（職員会館の使用料）の一部改正（職員課）	3
○ 介護保険法に規定する指定情報公表センターの指定（介護保険課）	6
○ 技能検定試験手数料の免除（能力開発課）	6
○ 昭和45年兵庫県告示第451号（農業振興地域の指定）の一部改正（総合農政課）	7
○ 昭和45年兵庫県告示第1638号（農業振興地域の指定）の一部改正（同）	7
○ 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定施設の設置許可申請の概要（水大気課）	7
○ 神戸国際港都建設道路事業の認可（道路街路課）	8
○ 同 上（同）	8
○ 神戸国際港都建設道路事業の事業計画の変更認可（同）	9
○ 同 上（同）	9
○ 同 上（同）	10
○ 道路法に基づく県道管理の協議に係る同意（道路保全課）	10
○ 道路の区域の変更、供用開始等（同）	10
○ 同 上（同）	11
○ 道路の区域の変更及び供用開始（同）	11
○ 道路の区域の変更及び在来道路の供用廃止（同）	11
○ 土砂災害警戒区域の指定（砂防課）	12
○ 同 上（同）	12
○ 同 上（同）	12
○ 平成23年兵庫県告示第803号（土砂災害警戒区域の指定）の一部改正（同）	13
○ 平成21年兵庫県告示第967号（土砂災害警戒区域の指定）の一部改正（同）	13
○ 平成23年兵庫県告示第213号（土砂災害警戒区域の指定）の一部改正（同）	13
○ 平成22年兵庫県告示第51号（土砂災害警戒区域の指定）の一部改正（同）	14
○ 土砂災害特別警戒区域の指定（同）	14
○ 同 上（同）	16
○ 同 上（同）	17
○ 同 上（同）	20
○ 同 上（同）	23
○ 宅地建物取引業法に基づく行政処分（都市政策課）	27
○ 兵庫県土地利用基本計画の変更（同）	28
○ 景観形成重要建造物等の指定（同）	28
○ 総合治水条例に基づく指定貯水施設の指定（淡路県民局）	28
○ 同 上（同）	29
○ 同 上（同）	29
○ 同 上（同）	29
○ 同 上（同）	30
○ 同 上（同）	30
○ 同 上（同）	30
○ 同 上（同）	30
○ 同 上（同）	31
○ 同 上（同）	31
○ 同 上（同）	31
○ 同 上（同）	32
○ 同 上（同）	32
○ 同 上（同）	32
○ 同 上（同）	33

公 告

兵庫県告示第367号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。

平成29年 3月31日

兵庫県知事 井 戸 敏 三

名 称	指 定 の 区 域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
右支溪(4) I (201070054)	神戸市北区有野町唐櫃（別図1のとおり）	土石流

（別図1は省略し、この図面を兵庫県県土整備部土木局砂防課、神戸県民センター神戸土木事務所及び神戸市役所に備え置いて縦覧に供する。）

兵庫県告示第368号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。

平成29年 3月31日

兵庫県知事 井 戸 敏 三

名 称	指 定 の 区 域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
今田(2) (122040055)	篠山市今田町今田（別図1のとおり）	急傾斜地の崩壊

（別図1は省略し、この図面を兵庫県県土整備部土木局砂防課、丹波県民局丹波土木事務所及び篠山市役所に備え置いて縦覧に供する。）

兵庫県告示第369号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項の規定により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。

平成29年 3月31日

兵庫県知事 井 戸 敏 三

名 称	指 定 の 区 域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
尾端(2) (124060132)	丹波市市島町上鴨阪（別図1のとおり）	急傾斜地の崩壊
岩倉谷川(1) (224060093)	丹波市市島町中竹田（別図2のとおり）	土石流
新道貝谷川 (224060094)	丹波市市島町中竹田（別図3のとおり）	土石流
岩倉谷川(2) (224060095)	丹波市市島町中竹田（別図4のとおり）	土石流
友政谷川 (224060096)	丹波市市島町中竹田（別図5のとおり）	土石流

堀壁川 (224060097)	丹波市市島町中竹田 (別図6のとおり)	土石流
下竹田表川 (224060098)	丹波市市島町下竹田 (別図7のとおり)	土石流
大杉谷川 (224060099)	丹波市市島町徳尾 (別図8のとおり)	土石流
清水川 (224060100)	丹波市市島町上鴨阪 (別図9のとおり)	土石流
徳尾谷上川 (224060101)	丹波市市島町上鴨阪 (別図10のとおり)	土石流
浄光庵谷川 (224060102)	丹波市市島町上竹田 (別図11のとおり)	土石流
天神ヶ峯谷川 (224060103)	丹波市市島町白毫寺 (別図12のとおり)	土石流
鴨内川 (224020131)	丹波市氷上町鴨内 (別図13のとおり)	土石流

(別図1から別図13までは省略し、これらの図面を兵庫県県土整備部土木局砂防課、丹波県民局丹波土木事務所及び丹波市役所に備え置いて縦覧に供する。)

~~~~~

#### 兵庫県告示第370号

平成23年兵庫県告示第803号(土砂災害警戒区域の指定)の一部を次のように改正する。

なお、この図面は、兵庫県県土整備部土木局砂防課、神戸県民センター神戸土木事務所及び神戸市役所に備え置いて縦覧に供する。

平成29年 3月31日

兵庫県知事 井 戸 敏 三

多聞寺川Ⅰ(201070128)の項中別図594を改める。

~~~~~

兵庫県告示第371号

平成21年兵庫県告示第967号(土砂災害警戒区域の指定)の一部を次のように改正する。

なお、これらの図面は、兵庫県県土整備部土木局砂防課、阪神北県民局宝塚土木事務所及び猪名川町役場に備え置いて縦覧に供する。

平成29年 3月31日

兵庫県知事 井 戸 敏 三

銀山新町(4)Ⅱ(130000156)の項中別図252、銀山大口(2)Ⅲ(130000165)の項中別図261、落ヶ谷Ⅲ(130000201)の項中別図327、猪淵Ⅰ(130000213)の項中別図353、銀山谷ⅠⅡ(230000099)の項中別図267、銀山谷ⅡⅡ(230000100)の項中別図268、柏梨田南谷Ⅰ(230000139)の項中別図350、高塚山西谷Ⅱ(230000140)の項中別図351、肝川支川Ⅱ(230000142)の項中別図370を改める。

~~~~~

#### 兵庫県告示第372号

平成23年兵庫県告示第213号(土砂災害警戒区域の指定)の一部を次のように改正する。

なお、これらの図面は、兵庫県県土整備部土木局砂防課、但馬県民局養父土木事務所及び朝来市役所に備え置いて縦覧に供する。

平成29年 3月31日



兵庫県知事 井 戸 敏 三

室尾(1)Ⅱ(126020036)の項中別図36、宮Ⅰ(226020043)の項中別図172を改める。

~~~~~

兵庫県告示第373号

平成22年兵庫県告示第51号(土砂災害警戒区域の指定)の一部を次のように改正する。

なお、この図面は、兵庫県県土整備部土木局砂防課、丹波県民局丹波土木事務所及び篠山市役所に備え置いて縦覧に供する。

平成29年 3月31日

兵庫県知事 井 戸 敏 三

黒石谷Ⅰ(222040020)の項中別図72を改める。

~~~~~

**兵庫県告示第374号**

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

平成29年 3月31日

兵庫県知事 井 戸 敏 三

| 名 称                    | 指 定 の 区 域            | 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 | 自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 |
|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|
| 唐櫃(1)Ⅰ<br>(101070185)  | 神戸市北区有野町唐櫃(別図1のとおり)  | 急傾斜地の崩壊             | 別図1のとおり                       |
| 唐櫃(5)Ⅰ<br>(101070189)  | 神戸市北区有野町唐櫃(別図2のとおり)  | 急傾斜地の崩壊             | 別図2のとおり                       |
| 奥西谷Ⅰ<br>(101070191)    | 神戸市北区有野町唐櫃(別図3のとおり)  | 急傾斜地の崩壊             | 別図3のとおり                       |
| 鎌ヶ谷(1)Ⅰ<br>(101070192) | 神戸市北区有野町唐櫃(別図4のとおり)  | 急傾斜地の崩壊             | 別図4のとおり                       |
| 鎌ヶ谷(2)Ⅰ<br>(101070193) | 神戸市北区有野町唐櫃(別図5のとおり)  | 急傾斜地の崩壊             | 別図5のとおり                       |
| 鎌ヶ谷(3)Ⅰ<br>(101070194) | 神戸市北区有野町唐櫃(別図6のとおり)  | 急傾斜地の崩壊             | 別図6のとおり                       |
| 唐櫃台Ⅰ<br>(101070195)    | 神戸市北区唐櫃台3丁目(別図7のとおり) | 急傾斜地の崩壊             | 別図7のとおり                       |
| 奥西谷Ⅰ<br>(101070210)    | 神戸市北区有野町唐櫃(別図8のとおり)  | 急傾斜地の崩壊             | 別図8のとおり                       |
| 唐櫃(3)Ⅱ<br>(101070225)  | 神戸市北区有野町唐櫃(別図9のとおり)  | 急傾斜地の崩壊             | 別図9のとおり                       |
| 唐櫃(4)Ⅱ<br>(101070226)  | 神戸市北区有野町唐櫃(別図10のとおり) | 急傾斜地の崩壊             | 別図10のとおり                      |
| 唐櫃(6)Ⅱ<br>(101070228)  | 神戸市北区有野町唐櫃(別図11のとおり) | 急傾斜地の崩壊             | 別図11のとおり                      |

|                         |                       |         |          |
|-------------------------|-----------------------|---------|----------|
| 唐櫃(9)Ⅱ<br>(101070231)   | 神戸市北区有野町唐櫃(別図12のとおり)  | 急傾斜地の崩壊 | 別図12のとおり |
| 唐櫃(4)Ⅲ<br>(101070328)   | 神戸市北区有野町唐櫃(別図13のとおり)  | 急傾斜地の崩壊 | 別図13のとおり |
| 東大池Ⅰ<br>(101070329)     | 神戸市北区東大池2丁目(別図14のとおり) | 急傾斜地の崩壊 | 別図14のとおり |
| 大池Ⅰ<br>(101070331)      | 神戸市北区山田町上谷上(別図15のとおり) | 急傾斜地の崩壊 | 別図15のとおり |
| 上谷上Ⅰ<br>(101070332)     | 神戸市北区山田町上谷上(別図16のとおり) | 急傾斜地の崩壊 | 別図16のとおり |
| 幸陽町(2)Ⅰ<br>(101070334)  | 神戸市北区幸陽町2丁目(別図17のとおり) | 急傾斜地の崩壊 | 別図17のとおり |
| 花山団地(1)Ⅰ<br>(101070336) | 神戸市北区花山台(別図18のとおり)    | 急傾斜地の崩壊 | 別図18のとおり |
| 花山団地(2)Ⅰ<br>(101070337) | 神戸市北区花山台(別図19のとおり)    | 急傾斜地の崩壊 | 別図19のとおり |
| 花山団地(3)Ⅰ<br>(101070338) | 神戸市北区花山台(別図20のとおり)    | 急傾斜地の崩壊 | 別図20のとおり |
| 西大池(2)Ⅰ<br>(101070377)  | 神戸市北区西大池1丁目(別図21のとおり) | 急傾斜地の崩壊 | 別図21のとおり |
| 上谷上(1)Ⅱ<br>(101070380)  | 神戸市北区山田町上谷上(別図22のとおり) | 急傾斜地の崩壊 | 別図22のとおり |
| 上谷上Ⅱ<br>(101070424)     | 神戸市北区山田町上谷上(別図23のとおり) | 急傾斜地の崩壊 | 別図23のとおり |
| 上谷上Ⅲ<br>(101070426)     | 神戸市北区山田町上谷上(別図24のとおり) | 急傾斜地の崩壊 | 別図24のとおり |
| 左支溪(1)Ⅱ<br>(201070075)  | 神戸市北区有野町唐櫃(別図25のとおり)  | 土石流     | 別図25のとおり |
| 鎌ヶ谷川左支溪Ⅰ<br>(201070126) | 神戸市北区有野町唐櫃(別図26のとおり)  | 土石流     | 別図26のとおり |
| 奥西谷Ⅰ<br>(201070127)     | 神戸市北区有野町唐櫃(別図27のとおり)  | 土石流     | 別図27のとおり |
| 左支溪2号谷Ⅲ<br>(201070162)  | 神戸市北区有野町唐櫃(別図28のとおり)  | 土石流     | 別図28のとおり |
| 花山川Ⅰ<br>(201070178)     | 神戸市北区山田町上谷上(別図29のとおり) | 土石流     | 別図29のとおり |
| 木戸Ⅰ<br>(201070179)      | 神戸市北区山田町上谷上(別図30のとおり) | 土石流     | 別図30のとおり |
| 宮ノ谷川Ⅰ<br>(201070181)    | 神戸市北区山田町上谷上(別図31のとおり) | 土石流     | 別図31のとおり |
|                         |                       |         |          |

|                           |                           |     |          |
|---------------------------|---------------------------|-----|----------|
| 中ノ手川Ⅰ<br>(201070182)      | 神戸市北区山田町上谷上（別図32の<br>とおり） | 土石流 | 別図32のとおり |
| 大池川右支溪(3)Ⅱ<br>(201070202) | 神戸市北区山田町上谷上（別図33の<br>とおり） | 土石流 | 別図33のとおり |

（別図1から別図33までは省略し、これらの図面を兵庫県県土整備部土木局砂防課、神戸県民センター神戸土木事務所及び神戸市役所に備え置いて縦覧に供する。）

~~~~~

兵庫県告示第375号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第9条第1項の規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

平成29年 3月31日

兵庫県知事 井 戸 敏 三

名 称	指 定 の 区 域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
上山口Ⅰ (105000093)	西宮市山口町上山口（別図1のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図1のとおり
中野(2)Ⅰ (105000094)	西宮市山口町中野（別図2のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図2のとおり
金仙寺Ⅱ (105000096)	西宮市山口町中野（別図3のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図3のとおり
中野(3)Ⅰ (105000097)	西宮市山口町中野（別図4のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図4のとおり
中野(4)Ⅰ (105000098)	西宮市山口町香花園（別図5のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図5のとおり
中野Ⅱ (105000099)	西宮市山口町香花園（別図6のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図6のとおり
金仙寺(1)Ⅱ (105000169)	西宮市山口町金仙寺（別図7のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図7のとおり
金仙寺(2)Ⅱ (105000170)	西宮市山口町上山口（別図8のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図8のとおり
下山口(12)Ⅱ (105000174)	西宮市山口町下山口3丁目（別図9のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図9のとおり
下山口(14)Ⅱ (105000176)	西宮市山口町下山口3丁目（別図10のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図10のとおり
名来(3)Ⅰ (105000179)	西宮市山口町名来（別図11のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図11のとおり
名来(4)Ⅱ (105000180)	西宮市山口町名来（別図12のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図12のとおり

名来(5)Ⅱ (105000181)	西宮市山口町名来(別図13のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図13のとおり
下山口(15)Ⅱ (105000182)	西宮市山口町下山口(別図14のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図14のとおり
下山口(16)Ⅰ (105000183)	西宮市山口町下山口(別図15のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図15のとおり
下山口(17)Ⅲ (105000184)	西宮市山口町下山口(別図16のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図16のとおり
下山口(19)Ⅱ (105000186)	西宮市山口町下山口(別図17のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図17のとおり
有馬川右支溪(2)Ⅲ (205000040)	西宮市山口町中野(別図18のとおり)	土石流	別図18のとおり
上山口谷(2)Ⅰ (205000042)	西宮市山口町中野(別図19のとおり)	土石流	別図19のとおり
上山口谷(1)Ⅰ (205000043)	西宮市山口町中野(別図20のとおり)	土石流	別図20のとおり

(別図1から別図20までは省略し、これらの図面を兵庫県県土整備部土木局砂防課、阪神南県民センター西宮土木事務所及び西宮市役所に備え置いて縦覧に供する。)

~~~~~

#### 兵庫県告示第376号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

平成29年3月31日

兵庫県知事 井戸敏三

| 名 称                   | 指 定 の 区 域             | 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 | 自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| 屏風浦Ⅰ<br>(130000142)   | 川辺郡猪名川町北田原(別図1のとおり)   | 急傾斜地の崩壊             | 別図1のとおり                       |
| 北野道東Ⅰ<br>(130000143)  | 川辺郡猪名川町北野(別図2のとおり)    | 急傾斜地の崩壊             | 別図2のとおり                       |
| 銀山三丁目Ⅰ<br>(130000144) | 川辺郡猪名川町銀山(別図3のとおり)    | 急傾斜地の崩壊             | 別図3のとおり                       |
| 白金(1)Ⅰ<br>(130000145) | 川辺郡猪名川町白金二丁目(別図4のとおり) | 急傾斜地の崩壊             | 別図4のとおり                       |
| 白金(2)Ⅰ<br>(130000146) | 川辺郡猪名川町白金二丁目(別図5のとおり) | 急傾斜地の崩壊             | 別図5のとおり                       |
| 掛ヶ坂Ⅱ<br>(130000147)   | 川辺郡猪名川町北田原(別図6のとおり)   | 急傾斜地の崩壊             | 別図6のとおり                       |

|                         |                         |         |          |
|-------------------------|-------------------------|---------|----------|
| 北田原宮ノ西Ⅱ<br>(130000148)  | 川辺郡猪名川町北田原（別図7のとおり）     | 急傾斜地の崩壊 | 別図7のとおり  |
| 北田原東畑Ⅱ<br>(130000149)   | 川辺郡猪名川町北田原（別図8のとおり）     | 急傾斜地の崩壊 | 別図8のとおり  |
| 北田原谷口Ⅱ<br>(130000150)   | 川辺郡猪名川町北田原（別図9のとおり）     | 急傾斜地の崩壊 | 別図9のとおり  |
| 寺前Ⅱ<br>(130000151)      | 川辺郡猪名川町南田原（別図10のとおり）    | 急傾斜地の崩壊 | 別図10のとおり |
| 北野南垣内Ⅱ<br>(130000152)   | 川辺郡猪名川町北野（別図11のとおり）     | 急傾斜地の崩壊 | 別図11のとおり |
| 銀山新町(3)Ⅱ<br>(130000155) | 川辺郡猪名川町銀山（別図12のとおり）     | 急傾斜地の崩壊 | 別図12のとおり |
| 銀山新町(4)Ⅱ<br>(130000156) | 川辺郡猪名川町銀山（別図13のとおり）     | 急傾斜地の崩壊 | 別図13のとおり |
| 銀山本町(1)Ⅱ<br>(130000157) | 川辺郡猪名川町銀山（別図14のとおり）     | 急傾斜地の崩壊 | 別図14のとおり |
| 銀山笹原(1)Ⅱ<br>(130000159) | 川辺郡猪名川町銀山（別図15のとおり）     | 急傾斜地の崩壊 | 別図15のとおり |
| 銀山笹原(2)Ⅱ<br>(130000160) | 川辺郡猪名川町銀山（別図16のとおり）     | 急傾斜地の崩壊 | 別図16のとおり |
| 掛ヶ坂Ⅲ<br>(130000161)     | 川辺郡猪名川町北田原（別図17のとおり）    | 急傾斜地の崩壊 | 別図17のとおり |
| 銀山本町Ⅲ<br>(130000163)    | 川辺郡猪名川町銀山（別図18のとおり）     | 急傾斜地の崩壊 | 別図18のとおり |
| 銀山大口(1)Ⅲ<br>(130000164) | 川辺郡猪名川町銀山（別図19のとおり）     | 急傾斜地の崩壊 | 別図19のとおり |
| 銀山大口(2)Ⅲ<br>(130000165) | 川辺郡猪名川町銀山（別図20のとおり）     | 急傾斜地の崩壊 | 別図20のとおり |
| 神ノ子辻(2)Ⅲ<br>(130000167) | 川辺郡猪名川町広根（別図21のとおり）     | 急傾斜地の崩壊 | 別図21のとおり |
| 神ノ子辻(3)Ⅲ<br>(130000168) | 川辺郡猪名川町広根（別図22のとおり）     | 急傾斜地の崩壊 | 別図22のとおり |
| 伏見台(2)Ⅰ<br>(130000196)  | 川辺郡猪名川町伏見台四丁目（別図23のとおり） | 急傾斜地の崩壊 | 別図23のとおり |
| 伏見台(1)Ⅰ<br>(130000197)  | 川辺郡猪名川町伏見台三丁目（別図24のとおり） | 急傾斜地の崩壊 | 別図24のとおり |
| 内馬場東垣内Ⅰ<br>(130000198)  | 川辺郡猪名川町内馬場（別図25のとおり）    | 急傾斜地の崩壊 | 別図25のとおり |
| 内馬場東垣内Ⅱ<br>(130000199)  | 川辺郡猪名川町内馬場（別図26のとおり）    | 急傾斜地の崩壊 | 別図26のとおり |
|                         |                         |         |          |



|                       |                               |         |          |
|-----------------------|-------------------------------|---------|----------|
| 伏見台Ⅲ<br>(130000200)   | 川辺郡猪名川町伏見台四丁目（別図27のとおり）       | 急傾斜地の崩壊 | 別図27のとおり |
| 蒔ヶ谷Ⅲ<br>(130000201)   | 川辺郡猪名川町内馬場（別図28のとおり）          | 急傾斜地の崩壊 | 別図28のとおり |
| 若葉(1)Ⅰ<br>(130000202) | 川辺郡猪名川町広根（別図29のとおり）           | 急傾斜地の崩壊 | 別図29のとおり |
| 若葉(2)Ⅰ<br>(130000203) | 川辺郡猪名川町広根（別図30のとおり）           | 急傾斜地の崩壊 | 別図30のとおり |
| 上野Ⅰ<br>(130000204)    | 川辺郡猪名川町上野（別図31のとおり）           | 急傾斜地の崩壊 | 別図31のとおり |
| 飛詰Ⅱ<br>(130000206)    | 川辺郡猪名川町広根（別図32のとおり）           | 急傾斜地の崩壊 | 別図32のとおり |
| 火打山Ⅱ<br>(130000207)   | 川辺郡猪名川町広根（別図33のとおり）           | 急傾斜地の崩壊 | 別図33のとおり |
| 柏梨田高関Ⅱ<br>(130000209) | 川辺郡猪名川町柏梨田（別図34のとおり）          | 急傾斜地の崩壊 | 別図34のとおり |
| 釜床Ⅱ<br>(130000210)    | 川辺郡猪名川町上野（別図35のとおり）           | 急傾斜地の崩壊 | 別図35のとおり |
| 奥ノ谷捨Ⅲ<br>(130000211)  | 川辺郡猪名川町広根（別図36のとおり）           | 急傾斜地の崩壊 | 別図36のとおり |
| 堂ノ本Ⅲ<br>(130000212)   | 川辺郡猪名川町上野（別図37のとおり）           | 急傾斜地の崩壊 | 別図37のとおり |
| 猪渕Ⅰ<br>(130000213)    | 川辺郡猪名川町猪渕（別図38のとおり）           | 急傾斜地の崩壊 | 別図38のとおり |
| つつじが丘Ⅰ<br>(130000214) | 川辺郡猪名川町つつじが丘一丁目<br>（別図39のとおり） | 急傾斜地の崩壊 | 別図39のとおり |
| 肝川西ノ前Ⅰ<br>(130000216) | 川辺郡猪名川町肝川（別図40のとおり）           | 急傾斜地の崩壊 | 別図40のとおり |
| 下天田Ⅱ<br>(130000217)   | 川辺郡猪名川町肝川（別図41のとおり）           | 急傾斜地の崩壊 | 別図41のとおり |
| 六石山Ⅱ<br>(130000219)   | 川辺郡猪名川町差組（別図42のとおり）           | 急傾斜地の崩壊 | 別図42のとおり |
| 人石Ⅱ<br>(130000220)    | 川辺郡猪名川町肝川（別図43のとおり）           | 急傾斜地の崩壊 | 別図43のとおり |
| 畔田Ⅱ<br>(130000221)    | 川辺郡猪名川町肝川（別図44のとおり）           | 急傾斜地の崩壊 | 別図44のとおり |
| 堂ノ向井Ⅱ<br>(130000222)  | 川辺郡猪名川町肝川（別図45のとおり）           | 急傾斜地の崩壊 | 別図45のとおり |
| 川端Ⅱ<br>(130000223)    | 川辺郡猪名川町肝川（別図46のとおり）           | 急傾斜地の崩壊 | 別図46のとおり |

|                       |                      |     |          |
|-----------------------|----------------------|-----|----------|
| 北田原谷Ⅱ<br>(230000098)  | 川辺郡猪名川町北田原（別図47のとおり） | 土石流 | 別図47のとおり |
| 銀山谷 1Ⅱ<br>(230000099) | 川辺郡猪名川町銀山（別図48のとおり）  | 土石流 | 別図48のとおり |
| 銀山谷 2Ⅱ<br>(230000100) | 川辺郡猪名川町銀山（別図49のとおり）  | 土石流 | 別図49のとおり |
| 銀山谷 4Ⅱ<br>(230000102) | 川辺郡猪名川町銀山（別図50のとおり）  | 土石流 | 別図50のとおり |
| 銀山谷 5Ⅱ<br>(230000103) | 川辺郡猪名川町銀山（別図51のとおり）  | 土石流 | 別図51のとおり |
| 銀山川支川Ⅱ<br>(230000105) | 川辺郡猪名川町銀山（別図52のとおり）  | 土石流 | 別図52のとおり |
| 柏梨田南谷Ⅰ<br>(230000139) | 川辺郡猪名川町上野（別図53のとおり）  | 土石流 | 別図53のとおり |
| 高塚山西谷Ⅱ<br>(230000140) | 川辺郡猪名川町紫合（別図54のとおり）  | 土石流 | 別図54のとおり |
| 上野谷Ⅱ<br>(230000141)   | 川辺郡猪名川町上野（別図55のとおり）  | 土石流 | 別図55のとおり |
| 肝川支川Ⅱ<br>(230000142)  | 川辺郡猪名川町肝川（別図56のとおり）  | 土石流 | 別図56のとおり |
| 岩根山西谷Ⅱ<br>(230000144) | 川辺郡猪名川町差組（別図57のとおり）  | 土石流 | 別図57のとおり |

（別図 1 から別図57までは省略し、これらの図面を兵庫県県土整備部土木局砂防課、阪神北県民局宝塚土木事務所及び猪名川町役場に備え置いて縦覧に供する。）



#### 兵庫県告示第377号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第 9 条第 1 項の規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

平成29年 3月31日

兵庫県知事 井 戸 敏 三

| 名 称                    | 指 定 の 区 域             | 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 | 自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| 竹ノ内Ⅰ<br>(126020001)    | 朝来市和田山町竹ノ内（別図 1 のとおり） | 急傾斜地の崩壊             | 別図 1 のとおり                     |
| 和田(2)Ⅰ<br>(126020003)  | 朝来市和田山町竹ノ内（別図 2 のとおり） | 急傾斜地の崩壊             | 別図 2 のとおり                     |
| 竹ノ内(2)Ⅱ<br>(126020004) | 朝来市和田山町竹ノ内（別図 3 のとおり） | 急傾斜地の崩壊             | 別図 3 のとおり                     |



|                        |                      |         |          |
|------------------------|----------------------|---------|----------|
| 竹ノ内(3)Ⅱ<br>(126020005) | 朝来市和田山町竹ノ内（別図4のとおり）  | 急傾斜地の崩壊 | 別図4のとおり  |
| 竹ノ内(5)Ⅱ<br>(126020007) | 朝来市和田山町竹ノ内（別図5のとおり）  | 急傾斜地の崩壊 | 別図5のとおり  |
| 朝日(急)Ⅰ<br>(126020008)  | 朝来市和田山町朝日（別図6のとおり）   | 急傾斜地の崩壊 | 別図6のとおり  |
| 朝日(2)Ⅱ<br>(126020010)  | 朝来市和田山町朝日（別図7のとおり）   | 急傾斜地の崩壊 | 別図7のとおり  |
| 朝日(3)Ⅱ<br>(126020011)  | 朝来市和田山町朝日（別図8のとおり）   | 急傾斜地の崩壊 | 別図8のとおり  |
| 朝日(4)Ⅱ<br>(126020012)  | 朝来市和田山町朝日（別図9のとおり）   | 急傾斜地の崩壊 | 別図9のとおり  |
| 内海(1)Ⅰ<br>(126020013)  | 朝来市和田山町内海（別図10のとおり）  | 急傾斜地の崩壊 | 別図10のとおり |
| 内海(1)Ⅱ<br>(126020015)  | 朝来市和田山町内海（別図11のとおり）  | 急傾斜地の崩壊 | 別図11のとおり |
| 内海(2)Ⅱ<br>(126020016)  | 朝来市和田山町内海（別図12のとおり）  | 急傾斜地の崩壊 | 別図12のとおり |
| 内海(3)Ⅱ<br>(126020017)  | 朝来市和田山町内海（別図13のとおり）  | 急傾斜地の崩壊 | 別図13のとおり |
| 内海(4)Ⅱ<br>(126020018)  | 朝来市和田山町内海（別図14のとおり）  | 急傾斜地の崩壊 | 別図14のとおり |
| 内海(5)Ⅱ<br>(126020019)  | 朝来市和田山町内海（別図15のとおり）  | 急傾斜地の崩壊 | 別図15のとおり |
| 内海(6)Ⅱ<br>(126020020)  | 朝来市和田山町内海（別図16のとおり）  | 急傾斜地の崩壊 | 別図16のとおり |
| 内海(7)Ⅱ<br>(126020021)  | 朝来市和田山町内海（別図17のとおり）  | 急傾斜地の崩壊 | 別図17のとおり |
| 和田(3)Ⅰ<br>(126020022)  | 朝来市和田山町和田（別図18のとおり）  | 急傾斜地の崩壊 | 別図18のとおり |
| 和田(4)Ⅰ<br>(126020023)  | 朝来市和田山町和田（別図19のとおり）  | 急傾斜地の崩壊 | 別図19のとおり |
| 竹ノ内(1)Ⅱ<br>(126020024) | 朝来市和田山町竹ノ内（別図20のとおり） | 急傾斜地の崩壊 | 別図20のとおり |
| 市場(1)Ⅰ<br>(126020025)  | 朝来市和田山町市場（別図21のとおり）  | 急傾斜地の崩壊 | 別図21のとおり |
| 和田Ⅱ<br>(126020026)     | 朝来市和田山町市場（別図22のとおり）  | 急傾斜地の崩壊 | 別図22のとおり |

|                        |                      |         |          |
|------------------------|----------------------|---------|----------|
| 市場Ⅱ<br>(126020027)     | 朝来市和田山町市場（別図23のとおり）  | 急傾斜地の崩壊 | 別図23のとおり |
| 高生田(1)Ⅰ<br>(126020028) | 朝来市和田山町高生田（別図24のとおり） | 急傾斜地の崩壊 | 別図24のとおり |
| 市場(2)Ⅰ<br>(126020029)  | 朝来市和田山町高生田（別図25のとおり） | 急傾斜地の崩壊 | 別図25のとおり |
| 寺内(1)Ⅰ<br>(126020031)  | 朝来市和田山町寺内（別図26のとおり）  | 急傾斜地の崩壊 | 別図26のとおり |
| 寺内(2)Ⅰ<br>(126020032)  | 朝来市和田山町寺内（別図27のとおり）  | 急傾斜地の崩壊 | 別図27のとおり |
| 内海(6)Ⅰ<br>(126020034)  | 朝来市和田山町林垣（別図28のとおり）  | 急傾斜地の崩壊 | 別図28のとおり |
| 室尾Ⅰ<br>(126020035)     | 朝来市和田山町室尾（別図29のとおり）  | 急傾斜地の崩壊 | 別図29のとおり |
| 室尾(1)Ⅱ<br>(126020036)  | 朝来市和田山町室尾（別図30のとおり）  | 急傾斜地の崩壊 | 別図30のとおり |
| 室尾(2)Ⅱ<br>(126020037)  | 朝来市和田山町室尾（別図31のとおり）  | 急傾斜地の崩壊 | 別図31のとおり |
| 室尾(3)Ⅱ<br>(126020038)  | 朝来市和田山町室尾（別図32のとおり）  | 急傾斜地の崩壊 | 別図32のとおり |
| 秋葉台(1)Ⅰ<br>(126020039) | 朝来市和田山町秋葉台（別図33のとおり） | 急傾斜地の崩壊 | 別図33のとおり |
| 秋葉台(2)Ⅰ<br>(126020040) | 朝来市和田山町秋葉台（別図34のとおり） | 急傾斜地の崩壊 | 別図34のとおり |
| 秋葉台(3)Ⅰ<br>(126020041) | 朝来市和田山町秋葉台（別図35のとおり） | 急傾斜地の崩壊 | 別図35のとおり |
| 秋葉台(1)Ⅱ<br>(126020044) | 朝来市和田山町秋葉台（別図36のとおり） | 急傾斜地の崩壊 | 別図36のとおり |
| 岡田(1)Ⅱ<br>(126020048)  | 朝来市和田山町岡田（別図37のとおり）  | 急傾斜地の崩壊 | 別図37のとおり |
| 岡田(3)Ⅱ<br>(126020051)  | 朝来市和田山町野村（別図38のとおり）  | 急傾斜地の崩壊 | 別図38のとおり |
| 東和田Ⅱ<br>(126020055)    | 朝来市和田山町東和田（別図39のとおり） | 急傾斜地の崩壊 | 別図39のとおり |
| 宮Ⅰ<br>(126020056)      | 朝来市和田山町宮（別図40のとおり）   | 急傾斜地の崩壊 | 別図40のとおり |
| 宮(1)Ⅱ<br>(126020057)   | 朝来市和田山町宮（別図41のとおり）   | 急傾斜地の崩壊 | 別図41のとおり |

|                        |                       |         |          |
|------------------------|-----------------------|---------|----------|
| 宮(2)Ⅱ<br>(126020058)   | 朝来市和田山町宮(別図42のとおり)    | 急傾斜地の崩壊 | 別図42のとおり |
| 白井Ⅰ<br>(126020059)     | 朝来市和田山町白井(別図43のとおり)   | 急傾斜地の崩壊 | 別図43のとおり |
| 白井Ⅱ<br>(126020060)     | 朝来市和田山町白井(別図44のとおり)   | 急傾斜地の崩壊 | 別図44のとおり |
| 久田和(1)Ⅱ<br>(126020061) | 朝来市和田山町久田和(別図45のとおり)  | 急傾斜地の崩壊 | 別図45のとおり |
| 久田和(2)Ⅱ<br>(126020062) | 朝来市和田山町久田和(別図46のとおり)  | 急傾斜地の崩壊 | 別図46のとおり |
| 船川Ⅰ<br>(226020003)     | 朝来市和田山町竹ノ内(別図47のとおり)  | 土石流     | 別図47のとおり |
| 瀧谷川Ⅰ<br>(226020008)    | 朝来市和田山町竹ノ内(別図48のとおり)  | 土石流     | 別図48のとおり |
| ワラゴ谷川Ⅰ<br>(226020009)  | 朝来市和田山町内海(別図49のとおり)   | 土石流     | 別図49のとおり |
| 一ノ倉川Ⅱ<br>(226020012)   | 朝来市和田山町内海(別図50のとおり)   | 土石流     | 別図50のとおり |
| 宮谷川Ⅰ<br>(226020028)    | 朝来市和田山町寺内(別図51のとおり)   | 土石流     | 別図51のとおり |
| 森ザコ川Ⅰ<br>(226020035)   | 朝来市和田山町弥生が丘(別図52のとおり) | 土石流     | 別図52のとおり |
| 下野村川Ⅰ<br>(226020039)   | 朝来市和田山町野村(別図53のとおり)   | 土石流     | 別図53のとおり |
| 宮Ⅰ<br>(226020043)      | 朝来市和田山町宮(別図54のとおり)    | 土石流     | 別図54のとおり |
| 白井Ⅰ<br>(226020046)     | 朝来市和田山町白井(別図55のとおり)   | 土石流     | 別図55のとおり |
| 多木川Ⅱ<br>(226020049)    | 朝来市和田山町久田和(別図56のとおり)  | 土石流     | 別図56のとおり |

(別図1から別図56までは省略し、これらの図面を兵庫県県土整備部土木局砂防課、但馬県民局養父土木事務所及び朝来市役所に備え置いて縦覧に供する。)

~~~~~

兵庫県告示第378号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

平成29年 3月31日

兵庫県知事 井 戸 敏 三

名 称	指 定 の 区 域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
黒石(3)Ⅰ (122040001)	篠山市今田町黒石(別図1のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図1のとおり
黒石(1)Ⅰ (122040002)	篠山市今田町黒石(別図2のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図2のとおり
黒石(4)Ⅰ (122040003)	篠山市今田町黒石(別図3のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図3のとおり
本荘Ⅰ (122040004)	篠山市今田町本荘(別図4のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図4のとおり
木津Ⅰ (122040005)	篠山市今田町木津(別図5のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図5のとおり
今田Ⅰ (122040006)	篠山市今田町今田(別図6のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図6のとおり
休場Ⅰ (122040007)	篠山市今田町休場(別図7のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図7のとおり
下立杭(2)Ⅰ (122040008)	篠山市今田町上立杭(別図8のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図8のとおり
下立杭Ⅰ (122040009)	篠山市今田町下立杭(別図9のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図9のとおり
黒石(1)Ⅱ (122040010)	篠山市今田町黒石(別図10のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図10のとおり
黒石(2)Ⅱ (122040011)	篠山市今田町黒石(別図11のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図11のとおり
黒石(3)Ⅱ (122040012)	篠山市今田町黒石(別図12のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図12のとおり
黒石(4)Ⅱ (122040013)	篠山市今田町黒石(別図13のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図13のとおり
本荘(1)Ⅱ (122040014)	篠山市今田町本荘(別図14のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図14のとおり
本荘(2)Ⅱ (122040015)	篠山市今田町本荘(別図15のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図15のとおり
小野原(1)Ⅱ (122040016)	篠山市今田町上小野原(別図16のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図16のとおり
小野原(2)Ⅱ (122040017)	篠山市今田町上小野原(別図17のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図17のとおり
小野原(3)Ⅱ (122040018)	篠山市今田町上小野原(別図18のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図18のとおり

休場(2)Ⅱ (122040019)	篠山市今田町休場(別図19のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図19のとおり
休場Ⅱ (122040020)	篠山市今田町下小野原(別図20のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図20のとおり
休場(3)Ⅱ (122040021)	篠山市今田町下小野原(別図21のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図21のとおり
釜屋Ⅱ (122040022)	篠山市今田町釜屋(別図22のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図22のとおり
辰巳Ⅱ (122040023)	篠山市今田町辰巳(別図23のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図23のとおり
黒石(1)Ⅲ (122040024)	篠山市今田町黒石(別図24のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図24のとおり
黒石(2)Ⅲ (122040025)	篠山市今田町黒石(別図25のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図25のとおり
黒石(3)Ⅲ (122040026)	篠山市今田町黒石(別図26のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図26のとおり
黒石(4)Ⅲ (122040027)	篠山市今田町黒石(別図27のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図27のとおり
黒石(5)Ⅲ (122040028)	篠山市今田町黒石(別図28のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図28のとおり
黒石(6)Ⅲ (122040029)	篠山市今田町黒石(別図29のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図29のとおり
黒石(7)Ⅲ (122040030)	篠山市今田町黒石(別図30のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図30のとおり
黒石(8)Ⅲ (122040031)	篠山市今田町黒石(別図31のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図31のとおり
黒石(12)Ⅲ (122040034)	篠山市今田町黒石(別図32のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図32のとおり
黒石(13)Ⅲ (122040035)	篠山市今田町黒石(別図33のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図33のとおり
黒石(14)Ⅲ (122040036)	篠山市今田町黒石(別図34のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図34のとおり
佐曾良新田Ⅲ (122040037)	篠山市今田町本荘(別図35のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図35のとおり
本荘(2)Ⅲ (122040038)	篠山市今田町本荘(別図36のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図36のとおり
今田Ⅲ (122040040)	篠山市今田町今田新田(別図37のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図37のとおり

芦原新田Ⅲ (122040041)	篠山市今田町市原（別図38のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図38のとおり
木津(1)Ⅲ (122040042)	篠山市今田町木津（別図39のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図39のとおり
木津(3)Ⅲ (122040043)	篠山市今田町木津（別図40のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図40のとおり
四斗谷(2)Ⅲ (122040044)	篠山市今田町四斗谷（別図41のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図41のとおり
四斗谷(3)Ⅲ (122040045)	篠山市今田町四斗谷（別図42のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図42のとおり
四斗谷(4)Ⅲ (122040046)	篠山市今田町上小野原（別図43のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図43のとおり
小野原(1)Ⅲ (122040047)	篠山市今田町上小野原（別図44のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図44のとおり
小野原(2)Ⅲ (122040048)	篠山市今田町上小野原（別図45のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図45のとおり
下小野原Ⅲ (122040049)	篠山市今田町下小野原（別図46のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図46のとおり
上立杭Ⅲ (122040050)	篠山市今田町上立杭（別図47のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図47のとおり
下立杭Ⅲ (122040051)	篠山市今田町下立杭（別図48のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図48のとおり
下立杭(2)Ⅲ (122040052)	篠山市今田町下立杭（別図49のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図49のとおり
辰巳Ⅲ (122040054)	篠山市今田町上小野原（別図50のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図50のとおり
今田(2) (122040055)	篠山市今田町今田（別図51のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図51のとおり
宮ノ北川Ⅰ (222040002)	篠山市今田町上立杭（別図52のとおり）	土石流	別図52のとおり
ツボネガサ川Ⅰ (222040003)	篠山市今田町上立杭（別図53のとおり）	土石流	別図53のとおり
上山川Ⅰ (222040004)	篠山市今田町下立杭（別図54のとおり）	土石流	別図54のとおり
上立杭谷Ⅰ (222040010)	篠山市今田町上立杭（別図55のとおり）	土石流	別図55のとおり
西向山川Ⅰ (222040014)	篠山市今田町市原（別図56のとおり）	土石流	別図56のとおり
大フラ川Ⅰ (222040016)	篠山市今田町釜屋（別図57のとおり）	土石流	別図57のとおり

南西川Ⅰ (222040018)	篠山市今田町市原（別図58のとおり）	土石流	別図58のとおり
黒石谷Ⅰ (222040020)	篠山市今田町黒石（別図59のとおり）	土石流	別図59のとおり
四斗谷Ⅰ (222040028)	篠山市今田町四斗谷（別図60のとおり）	土石流	別図60のとおり
北御狩川Ⅰ (222040029)	篠山市今田町辰巳（別図61のとおり）	土石流	別図61のとおり
南御狩川Ⅰ (222040030)	篠山市今田町辰巳（別図62のとおり）	土石流	別図62のとおり
禿谷川Ⅱ (222040031)	篠山市今田町上小野原（別図63のとおり）	土石流	別図63のとおり
南山川Ⅱ (222040034)	篠山市今田町下小野原（別図64のとおり）	土石流	別図64のとおり
前山川Ⅱ (222040035)	篠山市今田町下小野原（別図65のとおり）	土石流	別図65のとおり
向井山川Ⅱ (222040036)	篠山市今田町木津（別図66のとおり）	土石流	別図66のとおり
松山川Ⅱ (222040037)	篠山市今田町木津（別図67のとおり）	土石流	別図67のとおり
笠松川Ⅱ (222040039)	篠山市今田町木津（別図68のとおり）	土石流	別図68のとおり
ネジキ川Ⅱ (222040045)	篠山市今田町黒石（別図69のとおり）	土石流	別図69のとおり

（別図 1 から別図69までは省略し、これらの図面を兵庫県県土整備部土木局砂防課、丹波県民局丹波土木事務所及び篠山市役所に備え置いて縦覧に供する。）



兵庫県告示第379号

宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第65条第2項の規定により、次のとおり処分した旨神戸県民センター長から報告があった。

平成29年 3月31日

兵庫県知事 井 戸 敏 三

1 被処分者

商号又は名称 有限会社ハウジングセンター兵庫
 代表者氏名 山 本 健 司
 事務所所在地 神戸市中央区元町通七丁目 3 番 3 号
 免 許 番 号 兵庫県知事(5)第10131号
 免 許 年 月 日 平成25年11月17日

2 処分の内容

平成29年 4 月 1 日から同年 4 月22日までの22日間の業務停止

3 業務停止の範囲

宅地建物取引業に関する一切の業務